Sd.Kfz. 247 Ausf.B

1/35 SCALE MODEL KIT No 35110 (DS3525)

Sd.Kfz. 247 Ausf.B
Німецький бронеавтомобіль керування II СВ

Schwerer geländegängiger gepanzerter Personenkraftwagen (Sd.Kfz. 247 – важкий позашляховий броньований пасажирський автомобіль) – спеціалізований штабний броньований неозброєний автомобіль вермахту. Єдиним виробником був Daimler-Benz.

Двовісна модифікація Sd.Kfz 247 Ausf.B вироблялася з урахуванням шасі Horch 108.

Незважаючи на незначну кількість, машина активно застосовувалась на ранньому етапі Другої світової війни.

Sd.Kfz. 247 Ausf.B
WWII German Armoured Command Vehicle

Schwerer geländegängiger gepanzerter Personenkraftwagen (Sd.Kfz. 247 - heavy off-road armored passenger vehicle) was a specialized command armored unarmed vehicle of the Wehrmacht. Daimler-Benz was the only manufacturer.

Four-wheeled modification of the Sd.Kfz. 247 Ausf.B was produced on the basis of the Horch 108 chassis. In 1941-1942 58 were produced.

Despite the small number, the car was actively used at the initial stage of the Second World War.

Тактико-технічні характеристики бронеавтомобіля Sd.Kfz. 247 Ausf.B

Бойова маса, т	4,46
Екіпаж, чол.	2+4
Довжина, мм	5000
Ширина, мм	2000
Висота, мм	1800
База, мм	3000
Колія передня, мм	1646
Колія задня, мм	1646
Двигун	Auto-Union V8-108, 81 к.с.
Максимальна швидкість, км/год	80
Запас ходу, км	400
Бронювання, мм	8
Радіостанція	Fu Spr Ger (f)

Tactical and Technical Specifications of Sd.Kfz. 247 Ausf.B

Combat weight, kg	4,46
Crew, men	2+4
Length, mm	5000
Width, mm	2000
Height, mm	1800
Wheel base, mm	3000
Track front	1646
Track rear, mm	1646
Engine	Auto-Union V8-108, 81 hp
Max. Speed, km/h	80
Range, km	400
Armour, mm	8
Radio station	Fu Spr Ger (f)

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

	COLOR	ICM
A	Чорний | Black	1002
B	Німецький сірий | German Grey	1038
C	Білий | White	1001
D	Коричневий | Deep Brown	1008
E	Жовтий | Deep Yellow	1003
F	Сталь | Natural Steel	1025

	COLOR	ICM
G	Збройовий метал | Gun metal	1027
H	Срібло | Silver	1024
J	Темна іржа | Dark rust	1051
K	Сірий польовий німецький | German Field Grey	1070
L	Напівпрозорий червоний | Clear Red	1011

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ / ASSEMBLY STEP

ПРИ СКЛАДАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ / PARTS NOT FOR USE

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ / USED COLOR

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ / ASSEMBLY UNIT

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР / OPTIONAL

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ / MAKE 2 PCS

У В А Г А !

Перед складанням уважно прочитати інструкцію зі складання. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилок для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищіпки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

C A U T I O N !

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
9 Boryspilska street, build. 64
02099, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua


A


B


C


E
x2


D

F
x4


01
C27
C28


02
01
E33
E32
E33
E32


03
C24
C29


04
03
E33
E32
E33
E32


05
04
E34
E49


06
C36
C35
07
C33
C34
B
ДЛЯ ВАРІАНТІВ ФАРБУВАННЯ 1-3
FOR PAINTING VARIANTS 1-3
?
УСІ ДЕТАЛІ, ОКРІМ ПОЗНАЧЕНИХ ОКРЕМО
ALL DETAILS EXCEPT MARKED SEPARATELY
E
ДЛЯ ВАРІАНТА ФАРБУВАННЯ 4
FOR PAINTING VARIANT 4
08
05
C41
A20
07
C46
06
A14
C39
02


09
E12
E12
08


10
E29
E24
E29
E24
09


11
E29
E24
E29
E24
10


12
C45
11


13
E25
12


14
C47
13


15
E25
14


16
E5
E8
x4


17
E7
E6
x4


18
16
17
15


19
E30
E30
18


20
E30
E30
19


21
A
E28
B12
B13
A
E28


22
21
A
E50
A
C23


23
C21
A
C6
A
22
C22


24
23
20
E41
E41


25
24
E40
E40


26
25
E40
E40


27
A4
A3


28
27
E38
E38


29
28
E41
E41


30
E20
E17
x2


31
F
E22
30
x2


32
31
29


33
E19
E18
x2


34
E21
33
x2


35
34
32


36
31
35


37
34
36


38
C38
A5


39
C44
B35
A21
38


40
E55
E55
39


41
A13
C
E54
E53
42
B17
C
41


43
42
B26
B23


44
C
B20
KPOK 1
STEP 1
A18
KPOK 2
STEP 2
C
A17


45
44
B24
B25


46
B22
A
C30
47
C
43
46
45


48
37
47


49
C1
C2
48

50
C10
C16


51
KPOK 2
STEP 2
C32
KPOK 1
STEP 1
50
49


52
E13
A
E13
E13
A
E13
51


53
C12
A
E23
E23


54
53
A
C17


55
54
52


56
C9
C11


57
A
C31
56


59
58
A11
C
55


58
E57
A
B2
ДЕКАЛЬ 2
DECAL 2
ДЕКАЛЬ 1
DECAL 1
E52
A10
57


60
A
C4
C5
C3
59


61
E16
A
E10
E9
x2


63
62
62
E36
A
61
x2
60


64
B18
B31
65
64
63


66
A
B6
C51


67
B7
A
66


68
C49
67


69
62
68
65


70
E47
E46
A
B19
71
A9
70
69


72
E43
A
E43


73
A
72
C15


74
C26
A
A
C25


75
74
A
B33
C


76
B10
A
B4
A
B1


77
76
C48
A
C
B9


78
77
75
73


79
E15
A
E15
A


80
B3
C
B8
79
A


81
80
C20
A


82
C19
A
81


83
78
82

84
C50
B5
A


85
83
84


86
A16
C
A8


87
E11
C
H
E42
x2


88
C
H
E58
E42
x4


89
86
87
88
88


90
89
88
88
87


91
E1
C
90
C
E3


92
C
E4
E2
91


93
H
E27
A
C
E39
E37
x2
94
93
93
A1
92


95
94
85


96
E14
H
D7 (D8)
x2
97
95
A7
96


98
C42
J
C43
99
C
C8
97
J
C18
98


100
E44
B11
E44
101
B21
B28
B27
A19
102
100
101


103
E45
E26
x2
104
102
E31
103
C40
D
F
E35
L
E56


105
K
K
B14
B15
106
A6
105
B34
C52
B16
L


107
A12
A15
108
E51
A2
E51
107


109
E48
B30
B29
110
109


111
C37
C14
112
103
D
B32
F
E31
C
H
C7
C13
96
111